



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



**ARSKAR NEIN** 160 840 572  
**MARKE** MERITOR  
**PAKET EINHEIT** 1 stck

### PRODUKTE ENTHALTEN



**CALIPER PIN - Ø 35 / 98 MM / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 559  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN - Ø 35 / 98 MM / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 560  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 2.5 / 90 MM / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 561  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 2.5 / 55 MM / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 562  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 50 MM / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 563  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN CAP - Ø 42 / 31 MM / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 564  
**REFERENZNUMMER:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr