



PRODUCT DETAILS

CALIPER PIN REPAIR KIT



| | |
|----------------------------|---|
| ARSKAR NON | 160 840 128 |
| MARQUE | MERITOR |
| NUMÉRO DE RÉFÉRENCE | MCK1104, SJ4076, 3097542, 3098108, 8550880, 85103129, 5001837006, 1522184, 6565644, 6553777 |
| PAQUET UNITÉ | 1 pièces |

PRODUITS INCLUS



CALIPER PIN - Ø 35 / 132 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 129
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN - Ø 35 / 79 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 130
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOLT - M20 X 1.5 / 150 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 070
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOLT - M20 X 1.5 / 100 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 294
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 47 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 103
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 30 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 063
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr