



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 396
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	MCK1134, SJ4094, 3092255, 3095627, 85103892, AMMCK1134, 1489198
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 077  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN - Ø 35 / 60 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 080  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 125 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 078  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 80 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 081  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN FIBER BUSH - Ø 35 X 39 / 38 MM / 2 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 147  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 30 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 176  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr