



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



**ARSKAR NO**

160 840 396

**MARCA**

MERITOR

**NUMERO DI RIFERIMENTO**

MCK1134, SJ4094, 3092255, 3095627, 85103892, AMMCK1134, 1489198

**PACCHETTO UNITÀ**

1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 077

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN - Ø 35 / 60 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 080

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 125 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 078

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 80 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 081

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN FIBER BUSH - Ø 35 X 39 / 38 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 147

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 30 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 176

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr