



PRODUCT DETAILS

CALIPER BOOT & PIN BOLT REPAIR KIT



| | |
|-----------------------|-------------|
| ARSKAR NEIN | 160 840 569 |
| MARKE | MERITOR |
| REFERENZNUMMER | MCK1193 |
| PAKET EINHEIT | 1 stck |

PRODUKTE ENTHALTEN



CALIPER PIN BOLT - M18 X 2.5 / 90 MM / 1 EINHEIT
ARSKAR NEIN: 160 840 561
REFERENZNUMMER: -



CALIPER PIN BOLT - M18 X 2.5 / 55 MM / 1 EINHEIT
ARSKAR NEIN: 160 840 562
REFERENZNUMMER: -



CALIPER PIN CAP - Ø 42 / 31 MM / 2 EINHEIT
ARSKAR NEIN: 160 840 564
REFERENZNUMMER: -



CALIPER PIN BOOT / 2 EINHEIT
ARSKAR NEIN: 160 840 598
REFERENZNUMMER: -



CALIPER TAPPET BOOT / 2 EINHEIT
ARSKAR NEIN: 160 840 599
REFERENZNUMMER: -



CALIPER TAPPET BOOT SEAL / 2 EINHEIT
ARSKAR NEIN: 160 840 600
REFERENZNUMMER: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr