



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER BOOT & PIN REPAIR KIT



**ARSKAR NEIN** 160 840 085  
**MARKE** MERITOR  
**PAKET EINHEIT** 1 stck

### PRODUKTE ENTHALTEN



**CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 077  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 40 / 77 MM / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 079  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 30 MM / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 176  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER TAPPET BOOT / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 096  
**REFERENZNUMMER:** -



**CALIPER PIN BOOT / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 840 083  
**REFERENZNUMMER:** -



**GREASE (WHITE) - 5 G / 2 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 160 820 176  
**REFERENZNUMMER:** II14525, 68966091Z, 1430862, 1877247, N8890035, 2992341, 101...



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr