



## PRODUCT DETAILS

### JUEGO DE REPARACIÓN DE PINZA - IZQUIERDA



ARSKAR NO	160 840 388
MARCA	MERITOR
NÚMERO DE REFERENCIA	MCK1292, AMMCK1292, 876052
PAQUETE UNIDAD	1 pcs

### PRODUCTOS INCLUIDOS



**ALOJAMIENTO DE EJE PINZA / 1 UNIDAD**  
ARSKAR NO: 160 840 287  
NÚMERO DE REFERENCIA: -




**PISTÓN PINZA - IZQUIERDA / 2 UNIDAD**  
ARSKAR NO: 160 840 288  
NÚMERO DE REFERENCIA: -



**ENGRANAJE PIÑÓN PINZA / 2 UNIDAD**  
ARSKAR NO: 160 840 289  
NÚMERO DE REFERENCIA: -



**PLACA LEVA PINZA / 1 UNIDAD**  
ARSKAR NO: 160 840 279  
NÚMERO DE REFERENCIA: -



**PERNO CALIBRADO DE PINZA - IZQUIERDA / 2 UNIDAD**  
ARSKAR NO: 160 840 418  
NÚMERO DE REFERENCIA: -



**PERNO DE LEVA PINZA - M10 X 1.5 / 20 MM / 2 UNIDAD**  
ARSKAR NO: 160 840 141  
NÚMERO DE REFERENCIA: -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr