



PRODUCT DETAILS

CALIPER COMPLETE REPAIR KIT



ARSKAR NON 160 840 404
MARQUE MERITOR
PAQUET UNITÉ 1 pièces

PRODUITS INCLUS



CALIPER PIN REPAIR KIT / 1 UNITÉ
ARSKAR NON: 160 840 234
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: MCK1317, 85109889



CALIPER ACTUATOR SEAL / 1 UNITÉ
ARSKAR NON: 160 840 269
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER ADJUSTING MECHANISM SET / 1 UNITÉ
ARSKAR NON: 160 840 265
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER MANUAL ADJUSTING GEAR / 1 UNITÉ
ARSKAR NON: 160 840 266
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER RUBBER CAP REPAIR KIT / 1 UNITÉ
ARSKAR NON: 160 840 634
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER NEEDLE BEARING SET / 1 UNITÉ
ARSKAR NON: 160 840 155
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr