



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



ARSKAR NON	160 840 099
MARQUE	MERITOR
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	MCK1289, 81508026026
PAQUET UNITÉ	1 pièces

### PRODUITS INCLUS



**CALIPER PIN - Ø 35 / 144 MM / 1 UNITÉ**

ARSKAR NON: 160 840 060  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



**CALIPER PIN - Ø 31 / 84 MM / 1 UNITÉ**

ARSKAR NON: 160 840 061  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 150 MM / 1 UNITÉ**

ARSKAR NON: 160 840 088  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 90 MM / 1 UNITÉ**

ARSKAR NON: 160 840 089  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



**CALIPER PIN RUBBER BUSH - Ø 31-32 X 42 / 45 MM / 1 UNITÉ**

ARSKAR NON: 160 840 022  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 30 MM / 2 UNITÉ**

ARSKAR NON: 160 840 063  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr