



PRODUCT DETAILS

CALIPER PIN REPAIR KIT



ARSKAR NON	160 840 153
MARQUE	MERITOR
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	MCK1299, 3092268, 3095628, 3096769, 85107718, AMMCK1299, 1522170, STRMCK1299, Y07100312
PAQUET UNITÉ	1 pièces

PRODUITS INCLUS



CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 077
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 125 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 078
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 80 MM / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 081
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN CAP - Ø 40 / 18.5 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 097
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOOT / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 083
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr