



PRODUCT DETAILS

CALIPER PIN REPAIR KIT



ARSKAR NON

160 840 405

MARQUE

MERITOR

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

MCK1135, SJ4107, 3092256, 3096768, 85103891, 1522166

PAQUET UNITÉ

1 pièces

PRODUITS INCLUS



CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 077

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 125 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 078

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN FIBER BUSH - Ø 35 X 39 / 38 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 147

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 30 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 176

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN BOOT RING - Ø 37 X 40 / 11 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 105

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PIN CAP - Ø 40 / 18.5 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 097

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr