



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NON</b>	160 840 613
<b>MARQUE</b>	MERITOR
<b>NUMÉRO DE RÉFÉRENCE</b>	SJ4052, 1522192, 5001845385, 69029720
<b>PAQUET UNITÉ</b>	1 pièces

### PRODUITS INCLUS



**CALIPER PIN - Ø 30 / 115 MM / 1 UNITÉ**

**ARSKAR NON:** 160 840 614  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN - Ø 30 / 75 MM / 1 UNITÉ**

**ARSKAR NON:** 160 840 615  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 135 MM / 1 UNITÉ**

**ARSKAR NON:** 160 840 616  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 95 MM / 1 UNITÉ**

**ARSKAR NON:** 160 840 617  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN FIBER BUSH - Ø 30 X 34 / 26 MM / 2 UNITÉ**

**ARSKAR NON:** 160 840 618  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 30-31 X 34 / 26 MM / 1 UNITÉ**

**ARSKAR NON:** 160 840 442  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr