



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER SHAFT & COVER REPAIR KIT



ARSKAR NON	160 840 500
MARQUE	MERITOR
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	MCK1295, MCK1167
PAQUET UNITÉ	1 pièces

### PRODUITS INCLUS



#### CALIPER ECCENTRIC SHAFT / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 460  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



#### CALIPER ECCENTRIC SHAFT DUST COVER / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 494  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



#### CALIPER ECCENTRIC SHAFT CENTRAL BEARING / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 461  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



#### CALIPER COVER PLATE (WITH NEEDLE BEARING & SEAL) / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 497  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



#### CALIPER COVER PLATE BOLT - M8 X 1.25 / 16 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 482  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



#### CALIPER COVER PLATE GASKET / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 483  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr