



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 028
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	SJ4011, MCK1213, 0004200176, 0004200276, 0004200676, 81508026008, 81508026009, 65507911
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 32 / 117 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 052  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN - Ø 32 / 74 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 053  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 120 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 055  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 95 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 056  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 32-33 X 36 / 30 MM / 1 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 232  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 32 X 36 / 40 MM / 2 UNITÀ**  
**ARSKAR NO:** 160 840 231  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr