



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 113
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	MCK1065, MCK1066
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 077

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN CAP - Ø 40 / 18.5 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 097

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOOT / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 083

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr