



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER REPAIR KIT - R



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 389
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	MCK1293, AMMCK1293, 876053, 2799439
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



#### CALIPER SHAFT HOUSING / 1 UNITÀ

**ARSKAR NO:** 160 840 287

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



#### CALIPER PISTON - R / 2 UNITÀ

**ARSKAR NO:** 160 840 290

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



#### CALIPER PINION GEAR / 2 UNITÀ

**ARSKAR NO:** 160 840 289


**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



#### CALIPER TAPPET PLATE / 1 UNITÀ

**ARSKAR NO:** 160 840 279

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



#### CALIPER CALIBRATION BOLT - R / 2 UNITÀ

**ARSKAR NO:** 160 840 280

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



#### CALIPER TAPPET BOLT - M10 X 1.5 / 20 MM / 2 UNITÀ

**ARSKAR NO:** 160 840 141

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

[arskar@arskar.com.tr](mailto:arskar@arskar.com.tr)