



## PRODUCT DETAILS

### REPARATURSATZ, HAUPTBREMSZYLINDER



<b>ARSKAR NEIN</b>	RK.0026
<b>MARKE</b>	MERCEDES
<b>REFERENZNUMMER</b>	RK31540, 81511306016, 02966163, 08124577, 2966163, 8751289001, 93161550
<b>EINZELHEITEN</b>	Bohrung-Ø [mm] : 31.75
<b>PAKET EINHEIT</b>	1 stck
<b>GEWICHT</b>	0.2

### PRODUKTE ENTHALTEN



#### HAUPTBREMSZYLINDER / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 25.0026.00

**REFERENZNUMMER:** H31708.0.5, S26, 0004302401, 0004305501, 0014305501, 184264,...



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr