



## PRODUCT DETAILS

### REPARATURSATZ, KUPPLUNGSZYLINDER



<b>ARSKAR NEIN</b>	RK.6197
<b>MARKE</b>	MERCEDES
<b>REFERENZNUMMER</b>	RK38816K, 0002900911
<b>EINZELHEITEN</b>	Bohrung-Ø [mm] : 38.10
<b>PAKET EINHEIT</b>	1 stck
<b>GEWICHT</b>	0.2

### PRODUKTE ENTHALTEN



#### KUPPLUNGSZYLINDER / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 25.6197.00

**REFERENZNUMMER:** KN3805J1, S6197, 0012950307, 0012955307, 0012958807, 0012959...



#### KUPPLUNGSZYLINDER / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 25.6197.10

**REFERENZNUMMER:** KN3805B1, S6197, 0002957207



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr