



## PRODUCT DETAILS

### KIT DE RÉPARATION, CYLINDRE D'EMBAYAGE



<b>ARSKAR NON</b>	RK.5138
<b>MARQUE</b>	DAF
<b>NUMÉRO DE RÉFÉRENCE</b>	RK23732
<b>DÉTAILS</b>	Alésage-Ø : 23.81
<b>PAQUET UNITÉ</b>	1 pièces
<b>POIDS</b>	0.1

### PRODUITS INCLUS



#### CYLINDRE D'EMBAYAGE / 1 UNITÉ

**ARSKAR NON:** 29.5138.00

**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** KG2394.1.12, S5138, 1291509, 691041, 02244571, 42558437, 247...



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr